

Update3 for Mastercam 2024

メンテナンス日付について

Update 3 のインストール

Update 3 の修正項目


メンテナンス日付について

Mastercam 2024 Update3 に必要なメンテナンス日付は 2023/9/30 です。

Update 3 のインストール

※Mastercam 2024 Update2 (初期リリースバージョン)/ Update3 の順番でインストールしてください。

Update3 のインストールファイルを右クリックして表示されるメニューから「**管理者として実行**」を選択してインストールを開始し、画面の指示に従ってインストールしてください。



バージョンの確認：

「ファイル/ヘルプ」→右側の製品情報の「**Mastercam について**」

表示されるバージョン：

Mastercam 26.0.7730.0.

Mastercam について



Update 3 の修正項目

- 端面取り付け複合ヘッドロケータの工具角度が不正
- スクリプトコードを含む加工指示が同一の言語で表示されない
- スプラインのパラメタで **Raster to Vector** がフリーズしてしまうものがある
- API Combine View が同一 Z 軸上の平行な円弧を不正に結合してしまう

- API でソリッドジオメトリを変形移動するとツールパスの関連性が壊れる
- 部分ソリッドチェーンが不正に作成される
- プロセスホールのテンプレートファイルをインポートすると不使用工具がインポートされる
- Inventor 2024,ACIS 2023 1.0, Unigraphics/NX2212,Catia V5-6R2023,ProE/Creo 10 サポート
- Mastercam 2024 で開けない STEP ファイルがある
- 異なる NC ファイル名の組み合わせと変形移動オペレーションで加工指示を作成するとクラッシュする
- 点でトリム、長さ修正コマンドを終了すると、変更が維持されない
- トリムコマンド後に他のコマンドが使えなくなる
- 工具ライブラリパフォーマンスの改善
- 従来のサーフェス仕上げペンシルオペレーションの再生成時間が予測より長い
- 加工指示でサークルミル補正タイプ、方向、ロールが出力されない
- エリア荒取り干渉チェックで軸方向の干渉が検出されない
- 従来のファイルのエリア荒取りオペレーションが再生成できない
- スロットミルプロファイルランプ進入動作が不正です
- 穴加工オペレーションで接続パラメタが保持されない
- スレッドミルツールパス再生成後、仕上げパスの回転と送りオーバーライドが元の値を上書きする
- すべて再チェーンで非表示レイヤーが表示される
- プロセスホールオペレーションをコピーすると、「ワーク再上面から深さを計算」オプションのチェックが外れ無効になる

株式会社 ゼネテック