

X⁹ Mastercam X9 for Update2

Update 2 のインストール

Update 2 の修正項目

Mastercam / Mastercam for SOLIDWORKS

Mastercam 固有の修正項目

Update 1 の修正項目

Mastercam / Mastercam for SOLIDWORKS

Mastercam for SOLIDWORKS 固有の修正項目

Update 2 のインストール

※Mastercam X9 Update2 のインストールには、事前に Mastercam X9/Mastercam for SOLIDWORKS X9 のインストールが必要です。Update2 パッチには Update1 の修正項目が含まれますので新規でインストールする場合、Update1 パッチのインストールの必要はありません。

お使いの製品に対するパッチを任意のフォルダにダウンロードしてください。


Mastercam X9 の場合

ダウンロードファイル mastercamx9-update2-patch.exe

Mastercam for SOLIDWORKS X9 の場合

ダウンロードファイル mastercamx9fsw-update2-patch.exe

右クリックで表示されるメニューから「**管理者として実行**」を選択してインストールを開始し、画面の指示に従ってインストールしてください。



Update 2 のインストールが完了すると、「**ヘルプ/ 概要**」もしくは「ヘルプ→Mastercam X9→Mastercam for SOLIDWORKS X9 について」で表示される Mastercam のバージョンが変わります。

Mastercam X9 の場合 **18.0.15514.0**

Mastercam for SOLIDWORKS X9 の場合 **18.0.15514.10**



Copyright © 1983–2014 CNC Software, Inc. All Rights Reserved

Mastercam X9 (18.0.15514.0)



Copyright © 1983–2014 CNC Software, Inc. All Rights Reserved

Mastercam for SOLIDWORKS X9 (18.0.15514.10)

Update 2 の修正項目

Mastercam / Mastercam for SOLIDWORKS

- X8 スロットミルが X9 に正常にインポートされない問題
- 工具のオペレーションパラメタデータがなくなる問題
- メトリックの DXF ホルダをインポートするとインチ単位になる問題
- MCX で工具を追加あるいは削除に失敗する問題
- スロットミルの開始と終了が動作しない問題
- Helix Bore 干渉の問題

Mastercam 固有の修正項目

- MT シミュレーションでタレット C 角度オフセットが上下のタレットなど別の場所へ配置される問題
- X8 のファイルを X9 で開くとワークオフセットが変更される問題
- 平面マネージャで平面を回転してもオペレーションに再生成が必要なマークが付かない問題
- MT シミュレーションで 5 軸サークルミルサポートの追加
- MT のディスクへのデータベース書き込みの問題
- MT シミュレーションで多軸ツールパスのオペレーションの設定が必要になる問題
- 工具のオペレーションパラメタデータがなくなる問題
- チェインフィーチャが動作しない問題
- ツールパスの変形移動 回転で円弧が反転する問題
- 多数のチェインがある場合のチェインマネージャのパフォーマンスの改善
- TECH ライブラリを使って Wire オペレーションを作成するとパラメタが不正です警告が表示される問題
- ユーザー定義平面使用時の深さ設定不具合

Update 1 の修正項目

Mastercam / Mastercam for SOLIDWORKS

- ラジアルチップ Thinning (RCTF) が FPT,送り、速度を変更する
- すべて更新オプションで送りと速度が更新されない
- 面取り工具上の不正な半径条件
- 要素移動で図形要素が削除されずにブランクされる
- 変形移動機能で新しいジオメトリが作成されない
- ATP がレイヤー毎に 1 オペレーションしか処理しない
- ATP カスタム切削リストでファイル名にフロント/バックの識別がないと失敗
- ソリッド突き出し、解析エラー
- ネスティングで使用されている WCS をツールパスで切り替えるとエラーが発生
- 平面マネージャ変更後に NCI が更新されない
- 多軸接続で工具が反転して移動
- X 軸に対して 4 軸ツールパスを固定すると Y 軸で固定される
- Mill-Turn で CAD の機能がいくつか無効になる
- 多数の工具、オペレーションのあるファイルを開くとツールパスパラメタページを開くのに時間がかかる
- 工具をコピーしてもオペレーションに再生成が必要なマークが付かない
- いくつかの OS/プロセッサの組み合わせで Mastercam の起動にエラーが起こる

Mastercam for SOLIDWORKS 固有の修正項目

- 頻 繁に関連性をチェックするとツールパスに再生成が必要なマークがつく
- ワー クを反転すると、ソリッドボディが誤った方向で反転される
- 制 限選択でループ反転が動かない
- FBM ドリル穴方向の矢印と円が正常に表示されない
- SpacePilot とその他の 3Dconnexion デバイスエラー

株式会社 ゼネテック

技術部