



# 2018 Update1 for Mastercam 2018

---

メンテナンス日付について

Update 1 のインストール

Update 1 の修正項目

Mastercam / Mastercam for SOLIDWORKS

Mastercam 固有の修正項目

Mastercam for SOLIDWORKS 固有の修正項目

## メンテナンス日付について

Mastercam 2018 / Update1 に必要なメンテナンス日付は 2017/5/31 です。

## Update 1 のインストール

※Mastercam 2018/ Update1 の順番でインストールしてください。

お使いの製品名のファイルをインストールしてください。


Mastercam 2018 の場合

mastercam2018-update1-patch.exe

Mastercam 2018 for SOLIDWORKS の場合

mastercam2018fsw-update1-patch.exe

右クリックで表示されるメニューから「**管理者として実行**」を選択してインストールを開始し、画面の指示に従ってインストールしてください。



## バージョンの確認：


Mastercam 2018 の場合 「ファイル/ヘルプ」 → 右側の製品情報の「Mastercam について」

Mastercam 2018 for SOLIDWORKS の場合 「ヘルプ/Mastercam 2018/Mastercam 2018 for SOLIDWORKS について」 → 右側の製品情報の「Mastercam について」

## 表示されるバージョン：

Mastercam 2018 の場合 20.0.17184.0

Mastercam 2018 for SOLIDWORKS の場合 20.0.17184.10



## Update 1 の修正項目

### Mastercam / Mastercam for SOLIDWORKS

- Lathe Pick/PullCutoff ツールパスでバー引が省略される問題
- クロス Mill 加エツールがロケーターに読み込まれない問題
- ポストテキストの言語タグに関する問題
- Multiple DbProviderFactories エラーメッセージの抑制
- 点で変更がドリルサイクルをキャンセルし、再初期化しない問題
- 工具のリナンバが変形移動ツールパスに適用されない問題
- 3D HST ツールパスの変形移動で残し代が保持されない問題
- 残し代を設定すると値がゼロにリセットされる問題
- Helix Bore とサークルミルツールパスで1つの直径しか適用されない問題
- サーフェス HST ツールパスの加エジオメトリの色が更新されない問題
- Engrave で工具平面原点が適用されない問題
- NetHASP ライセンスが解放されないまま他のライセンスを取得する問題
- ファイル保存後ツールパスが再生成が必要な状態になる問題
- フル R フェースミル工具の投影が不正になる問題

### Mastercam 固有の修正項目

- Mastercam X7 のファイルを開くとクラッシュする問題
- パネルでの浮動点編集フィールドの精度の改善
- ウィンドウ選択でブランクジオメトリが選択される問題
- ファイルを開き直すと平面が作成される問題
- 特定のファイルを開くをクラッシュする問題

## Mastercam for SOLIDWORKS 固有の修正項目

- [Enter] [Esc] [Tab] キーが無効になる問題
- Lathe で作成した平面を修正すると平面の方向が反転する問題

株式会社 ゼネテック

技術部